

รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

โรงเรียนเข้มสลด

สำนักบริหารงานคุณภาพการส่งเสริมการศึกษาฯฯ

โรงเรียนเข้มสลดร่วมกับศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมและป้องกันความไม่สงบในเด็กได้จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงเรียนเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2551 โดยมี กองมาตรฐานความปลอดภัยฝ่ายความปลอดภัยการไฟฟ้านครหลวงส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบการไฟฟ้าตามจุดต่างๆ ได้แก่ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุดฯฯ พร้อมให้คำแนะนำการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องและปลอดภัย

โรงเรียนเข้มสลดได้ดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงเรียนดังนี้

1. แผนผังแนวสวิตซ์ (ตู้ MDB)

ปัญหาที่พบในการตรวจสอบ

1. ไม่ปิดท่อร้อยสายไฟท่อนุเข้ามา กั้นสายไฟได้
2. ตู้ MDB ทันไฟฟ้า

แนวทางแก้ไข

1. โรงเรียนได้ดำเนินการปิดท่อร้อยสายไฟฟ้าในตู้ MDB เพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลานหรือหนูเข้ามา กั้นสายเรียบร้อยแล้ว
2. โรงเรียนได้ดำเนินการขายสายไฟฟ้าถูกทับโดยระยะห่างเจ้าตู้ MDB เป็นที่เรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่จากแผนกไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนตอนบอนโซ โภกรุงเทพฯ
3. โรงเรียนได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองสถานที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและเชิญเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง

2. ห้องเรียน

ปัญหาที่พบในการตรวจสอบ

ข้อหา และระบบสายดินไม่ต่อติดทั้ง

แนวทางแก้ไข

1. ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่สามารถลดลงได้โดยการติดตั้งตู้ MDB ใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า
2. ลักษณะของไฟฟ้าที่ต้องการติดตั้งตู้ MDB ใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า
3. โรงเรียนขอรับงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๕๐๐๐ บาท สำหรับการซื้อตู้ MDB ใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า

3. ห้องคอมพิวเตอร์

ปัญหาที่พบในการตรวจสอบ

หลักดิน ติดตั้งไม่ถูกต้อง

แนวทางแก้ไข

- โรงเรียนประสานงานกับบริษัท ทรู แจ้งระบบในห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โดยบริษัท ทรู จัดเจ้าหน้าที่มาจัดการเรียบง่ายการสอน คอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน
- โรงเรียนได้ซื้อและให้กำเนิดน้ำก้นเจ้าหน้าที่บริษัท ทรู คุมะครุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ เครื่องไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และ Off Breaker ที่จ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อความปลอดภัย

4. ห้องครัวและโรงอาหาร

ปัญหาที่พบในการตรวจสอบ

ติดตั้งสายดินที่ถูกยื่นไม่ถูกต้อง

แนวทางแก้ไข

- โรงเรียนได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่แผนกช่างไฟฟ้าโรงเรียนคอนบอสโก กรุงเทพฯ มาตรวจสอบระบบติดตั้งสายดินที่ถูกยื่นให้
- ซึ่งแจ้งให้พนักงานประจำห้องครัว และโรงอาหารอยู่ตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า และเครื่องใช้ต่างๆ ให้พร้อมใช้ตรวจสอบเดารับ เด้าเสียง ให้แน่นสนิท และดึงปลั๊กของอุปกรณ์ไฟฟ้าออกทุกครั้ง เมื่อไม่ได้ใช้งาน ยกเว้นถูกจำเป็น

5. ตรวจทั่วไป

ปัญหาที่ทั่วไปในการตรวจสอบ

- สภาพการต่อใช้งานเดารับ และเด้าเสียงไม่ถูกต้อง

- ติดตั้งระบบสายดิน และเครื่องตัดไฟฟ้าร้าวไม่ถูกต้อง

แนวทางแก้ไข

- โรงเรียนได้ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ แผนกไฟฟ้าจากโรงเรียนคอนบอสโก กรุงเทพฯ มาคุ้มครองติดตั้งระบบสายดิน และเครื่องตัดไฟฟ้าร้าว อยู่ในช่วงดำเนินการ
- ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองตัดไฟฟ้า เมื่อไม่ใช้งานตามจุดต่างๆ เพื่อความปลอดภัย และจัดวางเพิ่มปลั๊กพ่วงที่ไม่เหมาะสม และเด้าเสียงปลั๊กไม่สนิท พร้อมทั้งให้ตรวจสอบใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
- มองหมาไห่ฝ่ายอาคารสถานที่ตรวจสอบระบบการใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และยกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีสายดินเพื่อความปลอดภัย

จากการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และติดตามแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่กองมาตรฐาน ความปลอดภัย ฝ่ายความปลอดภัยการไฟฟ้านครหลวง โรงเรียนเย็นสอาดได้จัดให้มีการดำเนินการแก้ไข ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องใช้ระบบไฟฟ้า เครื่องไฟฟ้า โดยได้มีการแก้ไข โดยทันที เมื่อพบว่าไม่ปลอดภัย และอยู่ในช่วงดำเนินการ เพื่อความปลอดภัย

ในการรวบรวมการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงเรียนมีความปลอดภัยสูง เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า ตามรายงาน ผลการตรวจสอบกองมาตรฐานความปลอดภัย ฝ่ายความปลอดภัยไฟฟ้านครหลวง

รายงานโดย.....

(นายสมควร กันซอทอง)

ตำแหน่ง ประธานฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

ครูประสานงาน โรงเรียนปลอดภัย