



ที่ ศธ 04014.16/543

โรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร .10300

1 ธันวาคม 2552

เรื่อง รายงานผลตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เรียน หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

อ้างอิง หนังสือศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ที่ สปค. ว. 162/2552
ลงวันที่ 9 กันยายน 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสืออ้างอิง ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ร่วมกับกองมาตรฐานความปลอดภัย ฝ่ายความปลอดภัย การไฟฟ้านครหลวง ร่วมตรวจสอบความปลอดภัย
ระบบไฟฟ้าในโรงเรียน นั้น โรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รายงานการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้า แล้ว พร้อมส่งรายงานมากับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพีญศรี กรุณี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

โรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

โทร. 02 2438565

โทรสาร 02 2411581

E - mail Webmaster @ tp-school.ac.th.

www. tp-school.ac.th.



บันทึกข้อความ

โรงเรียนที่ปกครอง	โรงเรียนวัดโบสถ์
เลขที่บันทึก	48
วันที่	14 ก.ย. 52
เรื่อง	การแก้ไขระบบไฟฟ้าในโรงเรียน

ส่วนราชการ
ที่

โรงเรียนที่ปกครอง (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันที่ 14 ก.ย. 2552


เรื่อง การแก้ไขระบบไฟฟ้าในโรงเรียน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ปกครอง (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

- ด้วยขอความร่วมมือเพื่อตรวจสอบสภาพของตู้ควบคุม
สายควบคุมตู้ควบคุม การไฟฟ้า หมอบ่อย ตู้ควบคุม 400
สอบ ตรวจสอบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ในโรงเรียน วัดโบสถ์ ราชบุรี
นำของตามเกณฑ์ ได้ทำการแก้ไข ดังนี้
- ตู้ควบคุม (ตู้) ตู้ควบคุม ได้ทำการแก้ไข
 - ตู้ควบคุมตู้ SAFETY SWITCH ได้ซ่อมแซม
 - อุปกรณ์ไฟฟ้า ได้เปลี่ยนใหม่ และติดตั้งสายไฟ
ที่หมดอายุเก่าแก่
 - ตู้ควบคุม (POLARITY) และสายไฟของตู้ควบคุม
แก้ไขตามเกณฑ์


ขอเรียนขอแจ้งให้ ทราบว่า การดำเนินการ
แก้ไขระบบไฟฟ้า ที่วัดโบสถ์ ราชบุรี
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


นายวิเศษ หงษ์มณี

งานอาคารสถานที่

1. ท. / ก. ม. / ส.
2. ส่งเอกสารที่พร้อมสำเนา


30 ก.ย. 52