



ที่ กท 5111.1/ 1564

โรงเรียน ไทยนิคมสงเคราะห์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

30 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เรียน หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพการแก้ไขระบบสายดินของห้องคอมพิวเตอร์

คามหวังศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ที่ กปค. 2.162/2552 ลงวันที่ 9 กันยายน 2552 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยระบบ
ไฟฟ้าและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยขอความร่วมมือให้โรงเรียนรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ระบบไฟฟ้าตามที่เจ้าหน้าที่ได้แนะนำ รวมทั้งข้อเสนอแนะและอุปสรรคนั้น
ทางโรงเรียนไทยนิคมสงเคราะห์ ขอรายงานผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ ตามที่ระบุใน
รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า โรงเรียนไทยนิคมสงเคราะห์ ดังนี้

1. กรณีตามข้อ 3 ห้องคอมพิวเตอร์ ตำบลที่ 3 ข้อย่อยที่ 3.4 ตรวจสอบระบบสายดิน ได้
ดำเนินการติดตั้งตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว
2. กรณีตามข้อ 5 ตรวจสอบทั่วไป ตำบลที่ 3 ข้อย่อยที่ 3.1 ตรวจสอบเคเบิลและสวิตช์
ชนิดติดตั้งบนผนังไม่ชำรุดพร้อมใช้งาน เป็นอาคารตึก 2 ชั้น (อนุบาลประสงค์) ที่จำหน่ายแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างสัญญาว่าจ้างรื้อถอน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิยั เสือพันธ์)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนไทยนิคมสงเคราะห์