



โรงเรียนสวนบัว

เลขที่ ๑๖/๑ ซอยราชครุ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทร. ๐-๒๒๗๗๘-๔๘๔๗, ๐-๒๒๗๗๙-๓๗๗๒ โทรสาร ๐-๒๒๑๕-๗๑๗๕

ที่ ร.ส.บ. ๑๑๔ / ๒๕๕๒

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒

เรื่อง รายงานการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ

เรียน หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

ตามที่ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กองมาตรฐานความปลอดภัย ฝ่ายความปลอดภัยการไฟฟ้านครหลวง ได้ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าตามจุด ต่างๆ ได้แก่ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องครัวและโรงอาหาร พร้อมให้คำแนะนำการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการในส่วนของ ห้องครัว และโรงอาหาร ที่ไม่ถูกต้องคือ

๑. ขั้วสายไฟฟ้า (Polarity) และระบบสายดินของเตารีบ

๒. เครื่องตัดไฟฟ้าร้าว

สิ่งที่แก้ไข คือ ติดตั้งสายดิน และ ติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้าร้าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในส่วนของการตรวจทั่วไป คือ ตรวจเครื่องตัดไฟฟ้าร้าว

สิ่งที่แก้ไข คือ แก้ไขหาจุดไฟฟ้าร้าว และดำเนินการทำเครื่องตัดไฟฟ้าร้าวของห้องน้ำยืนเพิ่มด้วย
สำหรับในส่วนของข้อเสนอแนะทั้งหมด กำลังอยู่ในขั้นการดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียน
ซึ่งเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแสงทอง ชาตุเสถียร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนบัว